

調査票

一 報 般 情	調査者名	森林整備課主幹兼主査 和田 真一 技師 坂井 理紀					
	調査地	道有林渡島東部管理区90、102林班ほか		汐泊川、冷水川、温川			
流域 情 報	土地利用の種類別面積 =流域面積	農地(田) 60 ha 農地(畠) 124 ha 森林 12,205 ha 雜種地 1,681 ha ゴルフ場 114 ha <hr/> 計 14,184 ha					
		※汐泊川整備計画(土地利用現況図)より					
流域 情 報	地質	汐泊川河口から森林までの地域は、未固結堆積物(礫、砂、粘土)を主体とする地質。 道有林を含む森林部分の地域は、半固結一固結堆積物(砂岩、泥岩)を主体とする地質。 調査対象3河川の交点、鉄山町では、火山性岩石(玄武岩)の地質であり、採石場となっている。					
採水 情 報	採水場所	No.1: 汐泊川河口橋(中央) No.2: 温川鉄山橋(中央) No.3: 冷水川分岐林 No.4: 102林班矢別沢 No.5: 90林班沢					
採水 情 報	年月日	天候: 晴れ 令和4年10月13日 1時間あたり雨量: 0.0 mm 警報等: 3日前函館市で大雨警報					
採水 情 報	時刻	15:53	15:00	15:18	15:30		
採水 情 報	地點	No.1 民有地 河口	No.2 (旧No.3) 民有地 鉄山橋	No.3 (旧No.4) 民有地界	No.4 (旧No.5) 道有林102林班		
採水 情 報	河口からの距離(km)	0.4	11.6	13.4	14.5		
採水 情 報	川幅(m)	59.0	15.0	12.0	3.0		
採水 情 報	濁度(NTU)	4.06	3.02	8.11	2.97		
採水 情 報	水位(m)	1.50	0.30	1.50	0.18		
備考	特記事項	道路被害で採取できなかった					
備考	※1時間あたり雨量= 気象庁・アメダス(表形式)高松から(調査時直前の1時間単位) 大雨警報等発表に基づき調査実施 10日一日で44.5mmの降水量						

河川水濁度調査写真 調査年月日： 令和4年10月13日

汐泊川河口 No.1調査地



温川鉄山橋 No.2調査地 (旧No.3)

写真なし

冷水川分収林 No.3調査地 (旧No.4)



102林班矢別沢 No.4調査地 (旧No.5)



90林班沢 No.5調査地 (旧No.8)

